

ООО «ПДК»
АКТ НАЛИЧИЯ У ТОВАРА ПРИЗНАКОВ ПОДДЕЛКИ № 830/2016
«16» июля 2016 г.

Клиент: ООО «Эмекс.Ру»

Объект: склад г. Дзержинский, Московская область

ЛОГО поставщика: **SRSX**

Уведомляем Вас, что сотрудниками ООО «ПДК» выявлены следующие детали, имеющие признаки поддельного товара:

№	Номер инвойса	Дата инвойса	Марка	№ детали	Наименование детали	Кол-во	Цена с НДС за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	29-03-16/01	29.03.2016	NISSAN	224015M015	Свеча зажигания	6	271	1626
2	05-04-16/01	05.04.2016	NISSAN	224015M015	Свеча зажигания	6	298	1788
3	14-04-16/01	14.04.2016	HGK	6176	Свеча зажигания	4	380,01	1520,04
4	19-04-16/01	19.04.2016	HGK	6176	Свеча зажигания	4	370	1480
5	19-03-16/01	19.03.2016	TOYOTA	9091901191	Свеча зажигания	30	229	6870
6	30-03-16/01	30.03.2016	TOYOTA	9091901191	Свеча зажигания	40	185	7400
7	09-02-16/01	09.02.2016	TOYOTA	9091901253	Свеча зажигания	2	390	780
8	27-02-16/01	27.02.2016	TOYOTA	9091901210	Свеча зажигания	2	308,01	616,02
9	17-04-16/01	17.04.2016	TOYOTA	9091901247	Свеча зажигания	28	357	9996
10	14-04-16/01	15.04.2016	TOYOTA	9091901249	Свеча зажигания	8	380	3040
11	01-04-16/01	01.04.2016	TOYOTA	9091901249	Свеча зажигания	18	360,01	6480,18
12	11-04-16/01	11.04.2016	TOYOTA	9091901249	Свеча зажигания	20	343,5	6870

Признаки подделки:

224015M015

Имеет визуальное отличие полиграфия упаковки, более низкого качества, видна пикселизация

Присутствуют дефекты теплового конуса изолятора

Имеет отличие центральный электрод, цветовой оттенок металла сердечника не соответствует оригиналу.

Отсутствует напайка на боковом электроде.

Центральные электроды искривлены, межэлектродный зазор отличается.

6176

Имеет визуальное отличие полиграфия упаковки, более низкого качества

Нет иридиевого напыления

9091901191

Имеет визуальное отличие полиграфия упаковки, более низкого качества

Отсутствует напайка на боковом электроде

Нет иридиевого напыления

9091901253

Имеет визуальное отличие полиграфия упаковки, более низкого качества

Отсутствует напайка на боковом электроде

Нет иридиевого напыления

9091901210

Имеет визуальное отличие полиграфия упаковки, более низкого качества

Отсутствует напайка на боковом электроде

Нет иридиевого напыления

9091901247

Имеет визуальное отличие полиграфия упаковки, более низкого качества

Нет иридиевого напыления

9091901249.

Имеет визуальное отличие полиграфия упаковки, более низкого качества

Нет иридиевого напыления

Фотографии признаков подделки:



GENUINE PARTS

MADE IN JAPAN



PART NO.
22A01-5M015

QTY 1

プラグの取付けは指先で取付座に当るまでねじ込んでからプラグレンチで
 $\frac{1}{2}$ 回、コニカルシートは約 $\frac{1}{10}$ 回転 締付けてください。
 Tighten the spark plug with finger first, then screw about $\frac{1}{2}$ (Conical
 seat plugs about $\frac{1}{10}$ turn more with plug wrench.








NGK
R
|



◆◆◆◆◆
PLFR5A
11

C667









LASER Iridium

NGK

LASER Iridium

LASER Iridium

NGK

LASER Iridium

NGK

NGK

NGK LR

NGK LR

NGK LR

NGK LR



NGK

NGK
IR


**LASER
IRIDIUM**





ОРИГИНАЛ











ОРИГИНАЛ















ОРИГИНАЛ



ОРИГИНАЛ





